

【学校別】安全対策実施結果一覧

【上野小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
東上野5丁目14～17番地	ガードレールがなく、児童が車道に飛び出す危険性がある	警察にてゾーン30に設定済 警察にてゾーン30標識の設置と周知用チラシを配布	上野警察署	実施済
東上野5丁目17番地	歩道橋の出入口付近が狭く、自転車との接触の危険がある	交通対策課より駐輪指導継続中 歩道橋は今年度撤去済	交通対策課	実施済(継続)
東上野5丁目14～17番地	路上駐車が多く、通行者の死角になる箇所が多い	14:30～14:40、15:15～15:30の時間帯に児童の通行が多くなるため、その時間に併せて取締りを強化	上野警察署	実施済(継続)
東上野4丁目10番地	昭和通りからの左折車の侵入速度が速く危険	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
東上野6丁目21・22・24・25番地	横断歩道に信号がなく、危険である 交差点北西側の住宅の樹木が道路まではみ出している	樹木の剪定を実施	蔵前警察署	実施済
東上野6丁目5・6・松が谷1丁目5・14番地	交通量がやや多いが横断歩道がない	警察より付近の信号を使用するよう指導を徹底	蔵前警察署	実施済(継続)
北上野2丁目3・4・9・10番地	交通量がやや多いが横断歩道がない	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
北上野2丁目9・10・14・15番地	学童クラブに行くための道路に横断歩道がない	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
東上野6丁目7・8・10・11番地	信号がない横断歩道であり、交通量が多いため危険	速度抑制の路面標示の新設	土木課	実施済
東上野6丁目2～12番地	路上駐車が多く、ガードレールがない 交通量もあるため危険	平成24年度通学路合同点検により、「自転車ストップマーク」の新設及び補修を実施 児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
東上野6丁目6・13・松が谷1丁目14	信号がない横断歩道 交通量が多いため危険	点検前の段階で信号機は設置済であり対策実施済	-	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【平成小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
台東4丁目21番（公園南西側入り口）	公園前の交差点であり、交通量も多いが児童が車道に飛び出す危険性がある	令和元年度未就学児合同点検により、青信号時間を延長 ポールは公園入口に設置済 児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
台東4丁目21番（公園南東側入り口）	信号機のない横断歩道であることや、公園前であることから、児童が車道に飛び出す危険性がある	平成24年度通学路合同点検により、公園前道路に通学路標識を設置し車両運転者に注意喚起を実施 ポールは公園入口に設置済 児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【根岸小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
根岸3丁目11番から12番の路地	狭く見通しが悪い 警察署からの情報（声かけ、痴漢）	警察による取締り強化 自転車ストップマークの新設 T字マークの補修 飛び出し注意の巻看板の取り換え	下谷警察署 土木課 交通対策課	実施済
根岸2丁目4番寛永寺への階段	薄暗く見通しが悪い	LED街灯に変更済	-	実施済
上野桜木2丁目5番から6番の路地	桜並木で見通しが悪く、人通りも少ない	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【忍岡小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
池之端2丁目9番交差点	三差路で動物園脇の道が見通しが悪い	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
池之端4丁目三段坂	急坂だが、一直線で自転車が危険	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
池之端4丁目21番細い道	三段坂横より、言問通りへの抜け道 交通量が多い	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
池之端2丁目忍岡小通り	歩道が狭く、ガードレールの無い箇所があり危険	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【黒門小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
中央通りと春日通りが交わる交差点	交通量が多く、信号が変わる寸前で渡る歩行者（大人）も多い	平成24年度通学路合同点検により、「児童に対する交通安全指導の徹底」を実施 引き続き児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
黒門小正門前の通り（学問のみち）	大型バス等も通る道だが、信号もなく、ガードレールも少ない	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
上野1丁目18番～20番付近	歩道が狭いが一度に多くの人が歩く（信号を待つ）	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【大正小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
昭和通りと金美館通りの交差点	交通量が多く信号が変わるのが早い	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
入谷1丁目12番～14番通り	歩道がなく車通りも多く、路上駐車もあり	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
松が谷4丁目交差点	交通量多い。道が5本にわかれている	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
言問通り交差点	交通量多い。ガードレールがない	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
入谷2丁目3番付近	三差路の道が車を見づらい	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【浅草小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
花川戸1丁目15番地（二天門通り）	東参道の観光バス乗車場がある道路の信号がない 横断歩道で、児童が車道に飛び出す危険性がある	防護柵の増設 児童に対する交通安全指導の徹底	土木課 学校	実施済
二天門前交差点	観光客や修学旅行の学生が列をなして歩道いっぱいになって歩いている 児童がその隙をぬって信号を確かめもせずに横断することがある	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【台東育英小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
柳橋2丁目15～20番地（道路南側）	歩道がないため車との距離が近く危険性が高い	児童に対して、歩道のある道路北側を通るよう指導	学校	実施済
浅草橋3丁目14・15・29・31番地	めぐりんが開通し、交通量が増えたが、ガードレールもなく飛び出す危険性がある	交差点北東・南東・南西の標識のポールに自転車注意喚起のステッカー設置（3箇所、計6枚） 交差点北西の電柱に巻看板設置	蔵前警察署 交通対策課	実施済

【東浅草小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
日本堤2丁目34番・20番地・1番地	大規模な住宅工事を行っており車の出入りが多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
日本堤2丁目8番地・6番地・3番地	大規模な住宅工事を行っており車の出入りが多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
日本堤1丁目20番地・37番地	大規模な建築工事が行われており車の出入りが多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
日本堤1丁目18番地	建築の計画があり子供が入って遊ぶと危険	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
土手通り	交通量が多い	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
東浅草2丁目8番地・9番地	倉庫のトラックの出入りがある	児童に対する通学路交通安全指導の徹底	学校	実施済
千束4丁目10・36番地	ガソリンスタンドによる車の出入りが多い スーパー前に自転車が多く止まっていて道が狭くなっている	マナー符を貼るなど注意喚起の実施	交通対策課	実施済（継続）
日本堤1丁目17・18番地通り	路上駐輪が多く、路地の幅が狭くなり、通りにくくなっている	マナー符を貼るなど注意喚起の実施	交通対策課	実施済（継続）
東浅草1丁目15・16・東浅草2丁目4番地（地方橋通り）	信号が近くにあるが、横切る人が多く、児童が真似してしまう	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
日本堤2丁目20・22・34番地 五叉路	横切る人が多く、車のスピードもあり危険	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【富士小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
馬道交差点	横断歩道・信号はあるが、大型バスの通行・右折・左折が多い	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
マンション等建設工事の箇所	工事関係車両が駐車していて通行しにくい 誘導員がない	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【松葉小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
元浅草四丁目交差点から松が谷四丁目交差点まで	7割以上の児童の通学路であり交通量が多い ガードレールがなく、駐車している車が多く、見通しが悪い（死角になってしまう） 信号のない交差点が数か所あり見通しが悪い	児童に対する交通安全指導の徹底 路上駐車に関しては、悪質な場合は、110番通報にて対応	学校 蔵前警察署	実施済

【千束小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
浅草4丁目23番	建築工事のため工事車両等で歩道がふさがれる	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
浅草4丁目33番	マンションの建築工事中であり工事車両等で歩道 がふさがれる	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
浅草4丁目1番	マンションの建築工事中であり工事車両等で歩道 がふさがれる	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
千束3丁目5、6番	五差路であり、各通りの交通量が多い（信号有）	平成24年度合同点検により、交差点の強調舗装実施 児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
千束1丁目15、16番	五差路であり、国際通りの交通量が多い（信号有）	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【石浜小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
石浜公園 東側の道路	路上駐車が多く、歩行時に道路側にはみ出してしまふことがある	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
石浜橋場こども園の前の道路	横断歩道がなく、道路を横断することになる	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【田原小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
駒形橋西詰交差点	大通りで交通量の多い場所 信号が青である時間が短く無理に渡ろうとすると危険	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
雷門1丁目9番地	交差点において自転車の行き来が多いため注意が必要	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
雷門2丁目12番地	横断歩道を斜めに渡ろうとする児童がいるため、指導する必要がある	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
寿4丁目日本海前	自転車の交通量が多く身長の高い児童に気づかず突っ込みそうな場面が見られた	児童に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【金竜小学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
千束1丁目10・11・千束2丁目1・2番地	信号がなく、道路の交通状況が見づらい	南側電柱に「横断歩道渡りましょう」の電柱幕設置	交通対策課	実施済
千束2丁目1・2番地から千束2丁目7・8番地	歩道がなく白線もない	白線あり	-	実施済
金竜公園南西側入り口	公園の出入口に注意の標示がない 植栽で入口の見通しが悪い	飛び出し注意の看板の設置 植栽の剪定	教育委員会	実施済
西浅草3丁目20番の交差点	交通量が多いわりには信号がなく、一時停止の標示もない	令和元年度未就学児通学路合同点検により、見通しをよくするため交差点に反射鏡を設置 児童に対する交通安全指導の徹底	土木課 学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【御徒町台東中学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
御徒町台東中学校玄関前 台東4丁目13・30・31番地	校門がなく、玄関前がすぐ車道で駐車場もあるがガードレールがなく危険である	警察による取締り強化 防護柵の設置	上野警察署 土木課	実施済
台東4丁目19番地と29番地の間の道	路上駐車が多く歩道上に駐車されているため、生徒が登下校の際、車道にはみ出してしまい危険	悪質な場合は、110番通報にて対応	上野警察署	実施済
西浅草川村公園周辺	交通量が多いが信号はなく事故も多い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
隅田公園周辺	街灯が少なく暗い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
台東4丁目29・30・東上野1丁目11・12番地	赤信号が長く、黄色信号でも車や自転車がスピードを上げて通り抜けていくため危険	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
春日通りの歩道	歩道がせまいが、歩行者と自転車の交通量が多いためぶつかる危険性がある	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
オレンジ通りの歩道	歩道がせまいが、歩行者と自転車の交通量が多いためぶつかる危険性がある	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
西浅草2丁目25番の交差点	車などの交通量が多いが信号がなく、歩行者が危険	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
松が谷3丁目9・10番地から松が谷3丁目2・17番地まで	街灯が少なく暗い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
元浅草1丁目7・8・9・10番地	街灯が少なく暗い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
鳥越2丁目7から12番地と三筋1丁目9から4番地の間の路地	街灯が少なく暗い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
金杉公園周辺の路地	街灯が少なく暗い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【学校別】安全対策実施結果一覧

【柏葉中学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
下谷3丁目1番32号前	片側二車線で、交通量も多く、三差路で右折・左折もあるため横断する際に危険	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済

【上野中学校】

箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
上野桜木1丁目10番の交差点（谷中清水町公園付近）	歩道が狭く車との距離が近い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
谷中6丁目1番の交差点（旧吉田屋酒店付近）	歩道が狭く車との距離が近い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済
谷中7丁目、5丁目（日暮里駅から夕焼けだんだんへ行く途中の交差点）	歩道が狭く車との距離が近い	生徒に対する交通安全指導の徹底	学校	実施済